(任意様式 4)

活動組織名: 沢新田地域を守る会

施設区分: 農用地			整備年度:昭和55~56年			
施設名:			地区·区間等:			
機能診断			修復履歴			
実施時期 (年月日)	診断結果	診断担当者	修復場所	実施時期 (年月日)	作業内容	
H19.10.27	畦畔、溝畔に軽度の崩れが認められる。	阿部 謙 齋藤 隆 他				
H19.11.18	遊休農用地と認められるものは無し。	阿部 謙 齋藤 隆 他				

診断結果の記録管理

(任意様式 4)

活動組織名: 沢新田地域を守る会

施設区分:開水路			整備年度:昭和55~56年		
施 設 名:			地区·区間等:		
機能診断			修復履歴		
実施時期 (年月日)	診断結果	診断担当者	修復場所	実施時期 (年月日)	作業内容
H19.4.1	開水路、溜桝に泥等の 堆積がある。	阿部 謙 齋藤 隆 他		H19.4.1 H20.3.30	泥上げを実施。
H19.10.27	目地、集水桝の破損による漏水がある。	阿部 謙 齋藤 隆 他		H20.3.30	集水枡の漏水防止工 事を委託で実施
"	分水ゲートの腐食により開閉不可の箇所がある。	阿部 謙 齋藤 隆 他		H20.3.30	ゲートの補修工事を委 託で実施

活動組織名: 沢新田地域を守る会

施設区分∶農道			整備年度:昭和55~56年			
施設名:			地区·区間等:			
機能診断			修復履歴			
実施時期 (年月日)	診断結果	診断担当者	修復場所	実施時期 (年月日)	作業内容	
H19.4.1	軽度の陥没箇所が散見される	阿部 謙 齋藤 隆 他		H19.4.27	敷き砂利実施。	
H19.10.27	外側、中央部分土砂の 偏りがあり排水不良幅 員不足をきたしている。	阿部 謙 齋藤 隆 他				

診断結果の記録管理

(任意様式 4)

活動組織名: 沢新田地域を守る会

施設区分:			整備年度:		
施 設 名:			地区·区間等:		
機能診断			修復履歴		
実施時期 (年月日)	診断結果	診断担当者	修復場所	実施時期 (年月日)	作業内容