

診断結果の記録管理

(任意様式 4)

活動組織名: 沢新田地域を守る会

施設区分: 農用地			整備年度: 昭和55～56年		
施設名:			地区・区間等:		
機能診断			修復履歴		
実施時期 (年月日)	診断結果	診断担当者	修復場所	実施時期 (年月日)	作業内容
H21.4.4	畦畔に軽度の崩れ等が認められる	阿部 謙 他	当該地	4/5 耕起前	各農業者が補修
H21.4.4	法面に軽度の崩れ、はらみが認められる	阿部 謙 他	当該地	4/5 耕起前	各農業者が補修
H21.4.4	その他異常無し	阿部 謙 他			

診断結果の記録管理

(任意様式 4)

活動組織名: 沢新田地域を守る会

施設区分: 開水路			整備年度: 昭和55～56年		
施設名:			地区・区間等:		
機能診断			修復履歴		
実施時期 (年月日)	診断結果	診断担当者	修復場所	実施時期 (年月日)	作業内容
H21.4.4	開水路、集水枡に泥等の堆積が認められる。	阿部 謙 他			
H21.4.4	開水路の目地の老朽化で漏水が懸念される。	阿部 謙 他	位置図に示す	H21.4.12	目地補修
H21.4.4	側壁、法面に軽度の崩れ、はらみが認められる	阿部 謙 他			
H21.4.4	ゲートの腐食、操作困難箇所がある	阿部 謙 他			
H21.4.4	軽度の不同沈下がみとめられる	阿部 謙 他			
H21.4.4	その他異常無し	阿部 謙 他			

診断結果の記録管理

(任意様式 4)

活動組織名: 沢新田地域を守る会

施設区分: 農道			整備年度: 昭和55～56年		
施設名:			地区・区間等:		
機能診断			修復履歴		
実施時期 (年月日)	診断結果	診断担当者	修復場所	実施時期 (年月日)	作業内容
H21.4.4	陥没箇所が散見される。	阿部 謙 他			
H21.4.4	外側、中央部分に砂利の偏りによる盛り上がりがあり排水不良がある。	阿部 謙 他			
H21.4.4	側溝の目地不良が認められる	阿部 謙 他			
H21.4.4	路肩、法面に軽度の崩れ、はらみが認められる	阿部 謙 他			
H21.4.4	側溝に泥等の堆積が認められる。	阿部 謙 他			
H21.4.4	その他異常無し	阿部 謙 他			

診断結果の記録管理

(任意様式 4)

活動組織名: 沢新田地域を守る会

施設区分:			整備年度:		
施設名:			地区・区間等:		
機能診断			修復履歴		
実施時期 (年月日)	診断結果	診断担当者	修復場所	実施時期 (年月日)	作業内容